

Администрация территориального округа Варавино-Фактория

А К Т

осмотра деревьев, произрастающих на территории общего пользования Варавино-Фактория территориального округа

20 октября 2023г.

г. Архангельск

Мы, главный специалист администрации округа Коровкин А.В. и ведущий специалист отдела ЖКХ и благоустройства администрации округа Варавино-Фактория Клыпа Г.И., произвели осмотр зелёных насаждений (тополя и березы) на территории округа по ул. Квартальная в районе дома № 5 и дали оценку состояния зелёных насаждений.

Цель обследования: представление прокуратуры города Архангельска по заявлению Клестовой С.А. на наличие деревьев, угрожающих жизни и здоровью граждан.

В результате обследования установлено:

В районе дома № 5 по ул. Квартальная со стороны фасада вдоль проезжей части дороги произрастают два больших тополя. Тополя высокие по возрасту 30-40 лет.

Один тополь прямостоящий, без раздвоения ствола. Второй тополь имеет асимметричную крону и раздвоение на два ствола. Тополя практически не имеют засохших крупных веток, которые могут сломаться даже под действием слабого ветра. Имеется пара сухих нижних веток не больших по размеру. Стволы не имеют глубоких трещин, поперечных борозд и расколов ствола. Структурных нарушений и болезней древесины, из-за которых образуются полости в стволе, дупла визуально не наблюдается. Повреждение коры и язв на дереве визуально не наблюдается. Нарушение корневой системы вследствие строительных или земляных работ, а также наклона ствола более 45 градусов не имеется.

Березы расположены в непосредственной близости к стене дома на расстоянии 3-5 метров. Березы по возрасту 25-30 лет, прямостоящие. Структурных нарушений и болезней древесины, из-за которых образуются полости в стволе, дупла визуально не наблюдается. Повреждение коры и язв на дереве визуально не наблюдается. Нарушение корневой системы вследствие строительных или земляных работ, а также наклона ствола более 45 градусов не имеется.

Выводы и предложения:

1. Деревья находятся в хорошем состоянии. Угрозы обрушения визуально не наблюдается. Тополя можно отнести к опасным деревьям вследствие близкого расположения к дороге и жилому дому. Деревья могут обрушиться при ураганном и сильном ветре, также могут обламываться ветки при сильном ветре. Но также могут существовать еще долгое время.

Березы опасности не представляют, но возможно затеняют проникновение света в жилище. Управляющая компания может выполнить обрезку ветвей. Деревья, расположенные до 3 метров от стены дома могут быть сведены управляющей компанией для устранения негативного или разрушительного воздействия зелёных насаждений на здание или сооружения, которое привело или может привести к

нарушению требований механической безопасности зданий и сооружений, если такое воздействие имеется.

2. К тополям, возможно, применить омолаживающую обрезку или выполнить полный свод дерева, так как зеленые насаждения расположены в непосредственной близости к дороге. Рекомендуется рассмотреть возможность включить в план работ на будущие периоды.

Подписи:

 /Корюков А.В./

 /Ключина Т.И./